

06.02.2012 - 10:00 Uhr

Stadler Form: Sicherheitshinweis betreffend Luftreiniger Viktor

Zug (ots) -

Das Unternehmen hat festgestellt, dass aufgrund eines technischen Mangels die Gefahr bestehen kann, dass beim HPP-Filter vom Luftreiniger Viktor die Gehäusewand schmelzen kann.

Eine mögliche Auslösung eines Brandes kann nicht ausgeschlossen werden. Das Wohlergehen der Kunden ist für Stadler Form ein sehr wichtiges Anliegen, deshalb hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, diese Filter zu revidieren. Die Stadler Form Aktiengesellschaft ruft deshalb freiwillig und vorsorglich alle HPP-Filter des Luftreiniger Viktor zurück. Kunden, die ein solches Gerät besitzen, werden gebeten, den HPP-Filter (waschbarer Filter) umgehend in den Fachhandel zurückzubringen oder direkt an Stadler Form einzusenden (Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174, 6300 Zug). Sie erhalten einen einwandfreien HPP-Filter zurück.

Für sämtliche Fragen und Informationen können Sie sich direkt über die gebührenfreie Telefonnummer 0800/90'90'90 bei Stadler Form melden.

Kontakt:

Thomas Becker
Leiter Qualitätsmanagement
Stadler Form Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300. Zug
Tel.: +41/41/720'48'48
Mobil: +41/78/913'08'06
Fax: +41/41/720'48'44
E-Mail: thomas.becker@stadlerform.ch

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100051395/100712514> abgerufen werden.