



Service de presse TCS

Vernier

Tel +41 22 417 27 16


Fax +41 22 417 23 92

www.presetcs.ch

Informations

Evaluation des passages pour piétons 2011

Le plus mauvais résultat de Suisse: Fribourg, rue Pierre-Aeby



4 critères d'analyse



conception (distance, signalisation, marquages, îlots, signaux lumineux, entretien)



visibilité de jour (distance jusqu'à la perception)



visibilité de nuit (illumination, distance jusqu'à la perception)



accessibilité (pour des personnes à mobilité réduite, obstacles)



Résultat – évaluation globale : très insuffisant

- **Conception: très insuffisante**
 - conception inadéquate : longueur supérieure à 20 m
 - entretien négligé
 - pas de panneaux de signalisation
 - majorité des marquages invisibles en raison de l'usure
- **Visibilité de jour: très insuffisant**
 - le passage pour piétons n'est presque pas perceptible
- **Visibilité de nuit: très insuffisant**
 - pas d'éclairage
- **Accessibilité: très insuffisant**
 - la pente du passage pour piétons est trop forte
 - non perceptible pour les malvoyants

Propositions d'améliorations

Supprimer les passages pour piétons ou les reconcevoir
L'utilité du passage pour piétons est douteuse