

22.10.2019 - 08:44 Uhr

Test TCS de sièges d'enfants: trop de substances nocives retrouvées dans quatre modèles



Bern (ots) -

Le dernier test TCS de sièges d'enfants portait sur 20 sièges de toutes les tailles. Onze ont obtenu la mention "très recommandé" alors que quatre ont été jugés "non recommandé" en raison d'une teneur trop élevée en substances nocives.

20 sièges d'enfants ont été mis à l'épreuve dans ce dernier test du TCS selon les critères suivants: sécurité, maniement, ergonomie et teneur en substances nocives. La note "très recommandé" a été attribuée onze fois, la note "recommandé" cinq fois et la note "non recommandé" quatre fois.

Teneur trop élevée en substances nocives

Les enfants aiment à porter des objets à leur bouche. C'est vrai aussi pour les parties accessibles du siège. Le TCS applique donc dans son test les normes limitant les substances nocives contenues dans les jouets qui sont plus sévères que celles fixées aux sièges d'enfants. Quatre des vingt sièges examinés affichaient une valeur toxicologique trop élevée, si bien qu'ils ont été jugés "non recommandés". Le tissu couvrant les modèles "Uppababy Mesa i-Size" et "Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base" est traité au retardateur de flammes TCPP, alors que le "Hauck iPro Baby" et le "Hauck iPro Baby + iPro Base" contiennent trop de naphtaline, un produit suspecté d'être cancérigène.

Test de collision frontale réussi de justesse

Les vingt sièges testés ont réussi les épreuves de collision frontale et latérale. Dans l'essai de collision frontale, le "Hauck iPro Baby + iPro Base" a cependant atteint la limite de sa résistance. Il a certes retenu le mannequin, mais il s'est partiellement détaché de sa base Isofix. Fixé sans cette base, mais avec la ceinture de sécurité, il offre une meilleure protection en cas d'accident.

Conseils fondés sur plus de 50 ans d'expérience dans les tests de sièges d'enfants

- Avant l'achat, comparer les résultats des tests et essayer le

siège dans sa propre voiture.

- Les sièges d'enfants doivent être installés fermement et de manière aussi stable que possible.
- Les ceintures doivent être tendues en ligne droite pour assurer une retenue optimale.
- Enlever la veste de l'enfant pour que la ceinture plaque bien sur le corps.
- Adapter régulièrement les ceintures et l'appui dorsal à la taille de l'enfant grandissant.

Contact:

Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch

Medieninhalte



Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/fr/pm/100000091/100834382> abgerufen werden.